

取扱い説明書

Version2.1.a

3軸電子制御カメラスタビライザー 6s/6s Plus対応版 3AXSTABH



保証期間：1年

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田5-6-12 コーワビル4F
TEL 03-5812-1519 FAX 03-5812-1520
(月～金 10:00-12:00, 13:00-18:00 土日祝日を除く)

●仕様

サイズ	幅 123× 高さ 260× 奥行き 85(mm)
重量	478g
スマートフォン対応サイズ	▼スマートフォン用ホルダー 幅 75× 厚さ 10mm 以下 (推奨約 5インチ) ▼iPhone 6s Plus/6 Plus用ホルダー iPhone 6s Plus/6 Plus
GoPro 対応機種	GoPro HERO3、4 (HERO4 Session、後継機除く) ※ハウジングケースを付けた状態では利用不可
連続駆動時間	約3時間
充電時間	約1.5時間

ご注意

○故障の原因になります。

- ・スマホ/iPhone/GoProをセットする前に本体の電源は入れないでください。
- ・本体動作時、無理にカメラの位置や向きを手の力によって動かさないでください。
- ・極度の激しい動かし方はおやめください。
- ・防水機能はありません。

○本製品をご利用において生じる本体やデータの破損は補償の対象外となります。

○操作について

故障ではありませんが、急な方向転換や極度にバランスが悪いと制御できなくなり、ガタガタと本体が震えます。一旦電源を切り再度調整後、制御範囲内で操作してください。

●内容品




①本体 ②スマートフォンホルダー ③バッテリー
④専用バッグ ⑤充電用アダプター
⑥バランス用重り×2 ⑦GoPro用ホルダー
⑧六角レンチ⑨iPhone 6s Plus/6 Plus用ホルダー

※開封時②と⑥(1個)は、①にセットされてます。
※⑧は⑦と一緒に同梱されています。

●セッティング



バッテリーを入れます。向きにご注意ください。
※バッテリー残量が少ないと動作が安定しない場合があります。



ホルダーを開き、スマートフォンを差し込み挟みます。



傾いている場合、水平になるようにスマートフォンの位置を調整します。



傾いている場合、水平になるように重りの位置を調整します。



バランスがとれたら、スマートフォンの電源を入れ、カメラを立ち上げ、本体の電源を入れます。
※電源ボタンは、深く押し込んでください。

電源を入れた直後、約2秒間自動でキャリブレーションを行い、撮影可能状態となります。

●充電方法



バッテリーに充電用アダプターを差し、コンセントに繋げ充電します。3時間ほどしたら充電が完了します
(充電完了を知らせる機能はありません)

※現行品はACアダプターにLEDは付きません



バッテリーの残量を確認する場合は、電源ボタンを押すことで確認ができます。
残量がない場合は、赤点滅します

● GoPro用ホルダーに替える



付属の六角レンチでネジを取り外します。




スマートフォンホルダーを矢印の方向へ押し上げ、外します。



GoPro用ホルダーのプレートに、GoProを差し込み、ネジを締めてロックします。



さらに、フレームをロックするネジを締めます。



本体ホルダー接合部にはめ込み、矢印の方向へ押し下げ、取り付けます。



GoProの電源を入れ、カメラを立ち上げ、本体の電源を入れます。※電源ボタンは、深く押し込んでください。



電源を入れた直後、約2秒間自動でキャリブレーションを行い、撮影可能状態となります。

● 操作方法

チルト(垂直・上下)



セッティング完了後、カメラは水平を保ち、手で持っているハンドルの先を常に向くように制御されます。

チルトすれば、カメラもチルトした方向へ向きます。最大90度。

パンすれば、カメラもパンした方向へ向きます。

ロールした場合、カメラは正面を保ったまま最大左右約30度傾けることができます。

ロール(回転)



パン(水平・左右)



● iPhone 6s Plus/6 Plus用ホルダーに替える



付属の六角レンチでネジを取り外します。



スマートフォンホルダーを矢印の方向へ押し上げ、外します。



iPhone 6 Plus用ホルダーを本体接合部にはめ込み、矢印の方向へ押し下げ、ロックします。



外したネジを締めて取り付けます。



重りとバーを、ネジを緩めてから外します。



バーを反対側へ取り付け、重りを取り付けます。



ホルダーを開き、iPhone 6 Plusを奥まで差し込み挟みます。



垂直、水平位置で、iPhone 6 Plusの傾きが無くなるように、重りとバーの位置を調整し、バランスをとります。



iPhone 6 Plusの電源を入れ、カメラを立ち上げ、本体の電源を入れます。※電源ボタンは、深く押し込んでください。



電源を入れた直後、約2秒間自動でキャリブレーションを行い、撮影可能状態となります。

iPhone 6s Plusやケースを付けている場合などは、2個のバランス用重りを使って、バーと重りの位置を調整しバランスをとってください。
※極端に重いケースは、ジンバルモーターに負荷をかけ、正しく動作しない恐れがあります。

●操作について

故障ではありませんが、急な方向転換や極度にバランスが悪いと制御できなくなり、ガタガタと本体が震えます。

一旦電源を切り、再度調整後、制御範囲内で操作してください。