

シャツ乾燥機取扱説明書

Version2.1.h
型番:NRSHDRAB



保証期間12ヶ月

製品仕様

電源	100V 50-60Hz
消費電力	1000W
製品寸法 (約)	本体：310X215X132mm
製品質量 (約)	1.4kg
コード長 (約)	180cm
タイマー	連続・30分～180分
安全装置	サーモスタット・温度ヒューズ
同梱品	乾燥機本外、シャツ乾燥バッグ、 吊り下げ用ベルト、接続・送風口 カバー

◎ 安全上のご注意

製品を安全に正しくお使いいただき使用者や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、重要な内容を記載しています。本文をよくお読みになって、記載事項をお守りください。

 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることがあります。
 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性および、物的損害の可能性がります。

警告

- 煙が出ている、変な音や匂いがする場合には直ちに使用を中止してください
・異常状態のまま使用を続けると火災ややけどの恐れがあります。電源プラグをコンセントから抜き、直ちに使用を中止してください。
- 幼児やお子様の手が届く範囲に放置しない

◎ 安全上のご注意

- 分解や改造を行わない
・故障や火災、感電の原因となります。
- 水に濡らさない
・本体に水をかけたり、水に濡らさないでください。また乾燥させる衣服は水が流れ落ちない程度に脱水してから乾燥させてください。
- 電源プラグの注意
・電源コードの上に重いものをのせたり、折り曲げ、加工などしないでください。電源コードが破損し火災や故障の原因となります。
・電源コードが傷があるなど問題を見つけた場合には使用を中止して弊社サポートまでご連絡ください。
・電源プラグはコンセントに根本まで確実に差し込んでください。不完全な状態で利用すると火災や感電の原因となります。
・濡れた手でコンセントの抜き差しを行わないでください。感電の恐れがあります。
・電源コードを束ねたまま使用しないでください。異常発熱により火災の原因となります。
- 使用中はそばを離れないでください

注意

- 長期間使用しない場合または使用を終えた時
・長期間使用しない場合や使用を終えた時には必ず電源プラグをコンセントから抜き保管してください。
- 布なのでおっったりしない
・熱がこもり本体の変形や火災の原因となります。
- 落としたり、ぶつかけたり、大きな衝撃を与えない
・本体の破損や破損を原因とする火災が発生する恐れがあります。
- 使用直後の本体が高温になる場合がございます
・使用直後は本体が高温になる場合がございますのでご注意ください。

裏面に続きます

◎ 安全上のご注意



危険

■ 長期間使用しない場合または使用を終えた時

・長期間使用しない場合や使用を終えた時には必ず電源プラグをコンセントから抜き保管してください。

■ 布なのでおっったりしない

・熱がこもり本体の変形や火災の原因となります。


■ 落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えない

・本体の破損や破損を原因とする火災が発生する恐れがあります。


■ 可燃性のあるものの近くで使用しない

・可燃性ガスや爆発の危険があるガスが大気中に存在するおそれのある場所では使用しないでください。引火や爆発の原因となります。

◎ 各部の名称と機能



- ① 乾燥バッグ固定用ミゾ
- ② 熱風・冷風吹出口
- ③ タイマースイッチ
- ④ 熱風・冷風切り替えスイッチ
- ⑤ 空気取り入れ口
- ⑥ 電源コード



- ⑦ 袖口空気弁 ※膨らみに合わせて適宜開閉してください。
- ⑧ 襟元空気弁 ※膨らみに合わせて適宜開閉してください。
- ⑨ 胸元空気弁 ※膨らみに合わせて適宜開閉してください。

◎ サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。

ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコカスタマサポート(修理品の送付先)


〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4F

TEL : 03-3526-4328 FAX : 03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

◎ 内容物




- ① 乾燥機本体 (本体)
- ② シャツ乾燥バッグ (乾燥バッグ)
※大・小各1枚
- ③ 吊り下げ用ベルト
- ④ 接続・送風口カバー (送風口カバー)

◎ ご利用方法



- ① 「乾燥バッグ」の内側から「送風口カバー」を通します。



- ② 本体の「熱風・冷風吹出口」に取り付けます。
取り付ける際は「送風口カバー」の突起部分を「熱風・冷風吹出口」の溝部分に合わせ、回転することでロックされます。
ご利用中に本体が落下しないようにしっかりとロックしてからご利用ください。

◎ご利用方法



③ 乾燥バッグの中にハンガー※を入れ、適当な場所に吊るしてください。吊るす場所が高い位置にある場合には「吊り下げ用ベルト」を利用し本体が床面からあまり離れないような位置に調整してください。


※乾燥バッグ内は高温（約 70～80 度）になりますので、木製など熱に強いハンガーのご利用をおすすめします。



④ 「乾燥バッグ」に洗濯の終わったシャツを着せます。この時全てのボタンを閉めると、よりシワが伸びた仕上がりになります。

利用する乾燥バッグのサイズ目安

小：S サイズ～M サイズ
大：M サイズまたは L サイズ以上



⑤ 「熱風・冷風切り替えスイッチ」を熱風にあわせます。そのあと、タイマーをセットします。

乾燥時間目安

通常コースでの洗濯・脱水後	40分～60分
ドライコースでの洗濯・脱水後	60分～90分
手洗いで洗濯	90分～

※シャツの種類や室温によって異なります。



⑥ 約 5 秒後に温風が出て乾燥バッグが膨らみます。最大まで膨らんだらシワが伸びるようにシャツの形を整えます。乾燥が終わると乾燥バッグの膨張によりシワが伸びた状態でシャツが乾きます。



ご注意！

ご利用中はいずれかの空気弁を少し開き、熱風が排出できるようにしてください。

◎乾燥時間について

通常コースでの洗濯・脱水後のシャツについてはおよそ 15 分で襟周り、手首を除く全体の 80%が乾燥します。お急ぎの場合には、その後の乾き具合を確認しながら乾燥時間を変更してください。

◎その他の乾燥について

冬の寒い時期に衣服を温めたり、突然の雨で濡れてしまった衣服の乾燥などにもご利用頂けます。

また、ピンチ付きのハンガーを利用することで乾燥バッグの内側に洗濯物を吊るし、乾燥させることもできます。

◎キレイに乾かすポイント



シャツの形状に合わせて乾燥バッグの空気弁を調整することで最適にシワを伸ばすことができます。

乾燥開始時にシャツをピンと伸ばした状態で乾燥させてください。



乾燥バッグにシャツを着せた時にシワが残ることがあります。このシワをそのままにして乾かすと、くっきりとシワが残って乾燥されてしまうので、布を引っ張る等で、できるだけシワを取り除いた状態で乾燥させてください。

◎ご利用時の注意

- ・乾燥させたい衣服は必ず脱水した衣類をご利用ください。
- ・水が滴るような場合にはしっかりと水を絞ってからご利用ください。
- ・温風吹出口は 100 度に近い熱風がでます。火傷などに十分ご注意ください。
- ・乾燥バッグ内で乾燥させる場合、熱に弱い衣類は使わないでください。
- ・乾燥中は乾燥バッグの空気弁を少し（1～2 cm 程度）開いてご利用ください。完全に閉めた状態で利用するとモーターに負荷がかかり故障の原因となります。
- ・本体が転倒や激しい衝撃を受けると安全装置が働いて動作が停止します。縦向きに戻すと再度ご利用頂けます。